

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
2	Identifikation og påskrift	påskrift	vægte	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		6.2.9.B.M
2	Identifikation og påskrift	påskrift	vægte	ulæselig	Bet. godkendt	Mindre fejl		6.2.9.B.M
2	Identifikation og påskrift	steinummer	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		0.2.A.V
2	Identifikation og påskrift	steinummer	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		0.2.B.V
2	Identifikation og påskrift	steinummer	-	ulæselig	Omsyn	Væsentlig fejl		0.2.B.V
2	Identifikation og påskrift	steinummer	-	Kan ikke lokaliseres	Omsyn	Væsentlig fejl		0.2.A.V
3	Vægt og dimensioner	afstand mellem aksler	vogtog	for lille	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	afstand mellem aksler	vogtog	for stor	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	akseltryk	beregnet	for lille	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	akseltryk	beregnet	for stor	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	akseltryk	faktisk	for stor	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	bredde	-	for stor	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	hovedbolt	afstand til forreste hjørne	for stor	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	højde	-	for stor	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	koblingslængde	-	for stor	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	ladlængde	vogtog	for stor	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	læsteevne	-	for lille	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	længde	-	for stor	Omsyn			
3	Vægt og dimensioner	længde	forskydelig trækstang	for stor	Bet. godkendt			
4	Styreapparat	ESC/ESP	kontrollampe	fejlmeldning	Omsyn	Væsentlig fejl		2.6.A.V
4	Styreapparat	ESC/ESP	kontrollampe	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		2.6.A.V
4	Styreapparat	forgaffel	-	defekt	Omsyn			
4	Styreapparat	forgaffel	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn			
4	Styreapparat	forgaffel	hældning	ukorrekt	Omsyn			
4	Styreapparat	forgaffel	længde	ukorrekt	Omsyn			
4	Styreapparat	hjælpestyrearml	-	ikke sikret	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.D.V
4	Styreapparat	hjælpestyrearml	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.A.V
4	Styreapparat	hjælpestyrearml	-	defekt/Funktionsuegnethed påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		2.1.3.A.F
4	Styreapparat	hjælpestyrearml	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.D.V
4	Styreapparat	hjælpestyrearml	slør	for stor/Relativ bevægelse mellem dele, som bør udskiftes	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.A.V
4	Styreapparat	hjælpestyrearml	slør	for stor/For stor vandring eller sandsynlighed for at ville løsnes	Omsyn	Farlig fejl		2.1.3.A.F
4	Styreapparat	hydrauliksystem	-	defekt/Anordning virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.5.C.V
4	Styreapparat	hydrauliksystem	-	defekt/Styreevne påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		2.1.5.C.F
4	Styreapparat	hydrauliksystem	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.5.A.V
4	Styreapparat	kollisionsikring	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.F.V
4	Styreapparat	kollisionsikring	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.F.V
4	Styreapparat	kronrørsleje	-	defekt	Omsyn			
4	Styreapparat	kronrørsleje	slør	for stor	Bet. godkendt			
4	Styreapparat	kugleledrøjkran	-	ikke sikret	Omsyn	Væsentlig fejl		2.5.C.V
4	Styreapparat	kugleledrøjkran	fastgørelse	bolt løs	Omsyn	Væsentlig fejl		2.5.C.V
4	Styreapparat	kugleledrøjkran	-	defekt/komponent lettere beskadiget	Omsyn	Væsentlig fejl		2.5.A.V
4	Styreapparat	kugleledrøjkran	-	defekt/komponent svært beskadiget eller revnet	Omsyn	Farlig fejl		2.5.A.F
4	Styreapparat	kugleledrøjkran	fastgørelse	utilstrækkelig/afstørelse påvirkes i alvorlig grad	Omsyn	Farlig fejl		2.5.C.F
4	Styreapparat	rat	ratknop	ikke tilgængelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.F.V
4	Styreapparat	rat	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.1.C.V
4	Styreapparat	rat	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.F.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
4	Styreapparat	rat	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.1.A.V
4	Styreapparat	rat	fastgørelse	utilstrækkelig/Megget alvorlig risiko for at ville løsnes	Omsyn	Farlig fejl		2.2.1.A.F
4	Styreapparat	rat	placering	ukorrekt	Omsyn			
4	Styreapparat	rat	udformning	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.F.V
4	Styreapparat	rataksel	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.2.C.V
4	Styreapparat	rataksel	fastgørelse	utilstrækkelig/Megget alvorlig risiko for at ville løsnes	Omsyn	Farlig fejl		2.2.2.D.F
4	Styreapparat	rataksel	fastgørelse	utilstrækkelig/Fastgørelse defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.2.D.V
4	Styreapparat	rataksel	led/forbindelse	defekt/Megget alvorlig risiko for at ville løsnes	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.2.D.F
4	Styreapparat	rataksel	led/forbindelse	ikke fastgjort/Fastgørelse defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.2.D.V
4	Styreapparat	rataksel	leje	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.2.C.V
4	Styreapparat	rataksel	-	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.1.D.V
4	Styreapparat	retningsstabilitet	prøvekørsel	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.4.A.V
4	Styreapparat	selvopretning	prøvekørsel	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.4.A.V
4	Styreapparat	selvstyrende aksel	lås	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.5.C.V
4	Styreapparat	selvstyrende aksel	lås	fejldindikation	Omsyn	Væsentlig fejl		2.5.C.V
4	Styreapparat	servostyring	servostyring	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.5.A.V
4	Styreapparat	servostyring	-	defekt/Anordning virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.5.C.V
4	Styreapparat	servostyring	-	defekt/Styrevehne påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		2.1.5.C.F
4	Styreapparat	servostyring	-	fejlljusteret	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.5.C.V
4	Styreapparat	servostyring	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.5.D.V
4	Styreapparat	servostyring	kontrollampe	fejldindikation	Omsyn	Væsentlig fejl		2.6.A.V
4	Styreapparat	styr	håndtag	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.12.B.V
4	Styreapparat	styr	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.1.C.V
4	Styreapparat	styr	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.1.A.V
4	Styreapparat	styr	udformning	ukorrekt	Omsyn			
4	Styreapparat	styrearm/stang	-	ikke sikret	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.D.V
4	Styreapparat	styrearm/stang	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.C.V
4	Styreapparat	styrearm/stang	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.C.V
4	Styreapparat	styrearm/stang	-	deformeret/Funktionsuelighed påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		2.1.3.C.F
4	Styreapparat	styrearm/stang	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.D.V
4	Styreapparat	styrearm/stang	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.F.V
4	Styreapparat	styreforbindelsesled	-	ikke sikret	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.D.V
4	Styreapparat	styreforbindelsesled	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.1.C.V
4	Styreapparat	styreforbindelsesled	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.D.V
4	Styreapparat	styreforbindelsesled	-	opsiddt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.A.V
4	Styreapparat	styreforbindelsesled	-	opsiddt/For stor vanding eller sandsynlighed for at ville løsnes	Omsyn	Farlig fejl		2.1.3.A.F
4	Styreapparat	styrehus	-	utæt/Dråbedannelse	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.1.E.V
4	Styreapparat	styrehus	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.1.C.V
4	Styreapparat	styrehus	-	ikke fastgjort	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.2.A.V
4	Styreapparat	styrehus	-	ikke fastgjort/montersdele sidder løst i farlig grad eller synlig slidspor i chassis og karrosseri	Omsyn	Farlig fejl		2.1.2.A.F
4	Styreapparat	styrehus	-	utæt/Lidsvinning	Bet. godkendt	Mindre fejl		2.1.1.F.M
4	Styreapparat	styrehus	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.A.V
4	Styreapparat	styrekuhle	-	ikke sikret	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.D.V
4	Styreapparat	styrekuhle	manchet	mangler/el. alvorlig beskadiget	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.G.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
4	Styreapparat	styrekluge	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.A.V
4	Styreapparat	styrekluge	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.D.V
4	Styreapparat	styrekluge	manchet	defekt/ støvhætte beskadiget eller forringet	Bet. godkendt	Mindre fejl		2.1.3.G.M
4	Styreapparat	styrekluge	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.A.V
4	Styreapparat	styrekluge	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.2.2.C.V
4	Styreapparat	styrekluge	-	ukorrekt/ ligeud kørsel påvirkes	Omsyn	Væsentlig fejl		2.4.A.V
4	Styreapparat	styrekluge	-	ukorrekt/ Spørring ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data	Bet. godkendt	Mindre fejl		2.4.A.M
4	Styreapparat	styrekluge	-	for lille	Omsyn			
4	Styreapparat	styrekluge	-	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.4.A.V
4	Styreapparat	styrekluge	manchet	ikke fastgjort/ el. alvorlig beskadiget	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.G.V
4	Styreapparat	styrekluge	manchet	mangler/ el. alvorlig beskadiget	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.G.V
4	Styreapparat	styrekluge	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.1.C.V
4	Styreapparat	styrekluge	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.D.V
4	Styreapparat	styrekluge	manchet	defekt/ forringet tilstand	Bet. godkendt	Mindre fejl		2.1.3.G.M
4	Styreapparat	styrekluge	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		2.1.3.A.V
4	Styreapparat	styrekluge	slør	for stor/ For stor vanding eller sandsynlighed for at ville løses	Omsyn	Farlig fejl		2.1.3.A.F
4	Styreapparat	styrekluge	-	for stor	Omsyn			
5	Bremser	ABS	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.6.E.V
5	Bremser	ABS	kontrollampe	fejllindikation	Omsyn	Væsentlig fejl		1.6.B.V
5	Bremser	ABS	kontrollampe	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		1.6.A.V
5	Bremser	ABS	kontrollampe	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		1.6.A.V
5	Bremser	ABS	stik	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.6.D.V
5	Bremser	ABS	stik	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		1.6.D.V
5	Bremser	ABS	tandkrans	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.6.C.V
5	Bremser	aktiveringskraft	driftsbremse	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl	aktiveringskraft	1.2.2.V
5	Bremser	aktiveringskraft	parkeringsbremse	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl	aktiveringskraft	1.4.2.V
5	Bremser	alarm	parkeringsbremse	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.6.E.V
5	Bremser	alarm	driftsbremse	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.4.V
5	Bremser	alarm	driftsbremse	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.4.V
5	Bremser	ALB ventil	-	defekt/ ABS virker	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.17.C.V
5	Bremser	ALB ventil	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.17.C.F
5	Bremser	ALB ventil	-	fejlljusteret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.17.B.V
5	Bremser	ALB ventil	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.17.D.F
5	Bremser	ALB ventil	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.B.V
5	Bremser	ALB ventil	-	utæt/ Bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.B.F
5	Bremser	ALB ventil	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.21.C.V
5	Bremser	ALB ventil	led/forbindelse	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.17.A.V
5	Bremser	ALB ventil	mærkning	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.17.E.M
5	Bremser	ALB ventil	mærkning	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.17.F.M
5	Bremser	ALB ventil	mærkning	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.17.F.M
5	Bremser	ankerplade	-	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.14.A.V
5	Bremser	ankerplade	-	tæret/ Stærkt tæret, fare for brud	Omsyn	Farlig fejl		1.1.14.A.F
5	Bremser	ankerplade	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.14.D.V
5	Bremser	bakbremse	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.21.A.V
5	Bremser	beslag for sprængwire	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.6.D.V
5	Bremser	bremsearm	længde	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.15.F.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
5	Bremser	bremseassistent	funktion	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.7.A.V
5	Bremser	bremseassistent	kontrollampe	fejldindikation	Omsyn	Væsentlig fejl		1.7.B.V
5	Bremser	bremsebelægning	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.13.B.V
5	Bremser	bremsebelægning	-	løs	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.13.B.V
5	Bremser	bremsebelægning	-	opsidt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.13.A.V
5	Bremser	bremsebelægning	-	opslidt / belægning bortslidt	Omsyn	Farlig fejl		1.1.13.A.F
5	Bremser	bremsecalliper	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.A.V
5	Bremser	bremsecalliper	-	defekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.A.F
5	Bremser	bremsecalliper	-	hænger	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.A.V
5	Bremser	bremsecalliper	-	hænger / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.A.F
5	Bremser	bremsecalliper	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.C.V
5	Bremser	bremsecalliper	fastgørelse	utilstrækkelig / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.C.F
5	Bremser	bremsecalliper	hydraulik	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.B.V
5	Bremser	bremsecalliper	hydraulik	utæt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.B.F
5	Bremser	bremseforbindelse	driftsbremse	ikke sikret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.15.C.V
5	Bremser	bremseforbindelse	parkeringsbremse	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.15.B.V
5	Bremser	bremseforbindelse	parkeringsbremse	defekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.15.B.F
5	Bremser	bremseforbindelse	parkeringsbremse	defekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.15.C.V
5	Bremser	bremseforbindelse	driftsbremse	ikke sikret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.15.B.V
5	Bremser	bremseforbindelse	driftsbremse	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.15.B.V
5	Bremser	bremseforbindelse	driftsbremse	defekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.15.B.F
5	Bremser	bremseforbindelse	driftsbremse	fejlljusteret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.15.F.V
5	Bremser	bremseforbindelse	parkeringsbremse	fejlljusteret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.15.F.V
5	Bremser	bremsegreb	-	defekt	Omsyn			
5	Bremser	bremsegreb	aktiveringskraft	for stor	Omsyn			
5	Bremser	bremsegreb	vandring	for lang	Omsyn			
5	Bremser	bremsekraft	driftsbremse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl	bremsekraft	1.2.2.V
5	Bremser	bremsekraft	driftsbremse	utilstrækkelig/mindre end 50% af den krævede værdi er opnået	Omsyn	Farlig fejl	bremsekraft	1.2.2.F
5	Bremser	bremsekraft	parkeringsbremse	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		1.4.1.V
5	Bremser	bremsekraft	parkeringsbremse	utilstrækkelig/mindre end den krævede værdi	Omsyn	væsentlig fejl	bremsekraft	1.4.2.V
5	Bremser	bremsekraft	parkeringsbremse	utilstrækkelig/mindre end 50% af den krævede værdi	Omsyn	Farlig fejl	bremsekraft	1.4.2.F
5	Bremser	bremsekraftfordeling	driftsbremse	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.2.1.A.V
5	Bremser	bremsekraftforstærker	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.10.A.V
5	Bremser	bremsekraftforstærker	-	defekt/hvis den er ude af funktion	Omsyn	Farlig fejl		1.1.10.A.F
5	Bremser	bremsekraftprocent	driftsbremse	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl	bremsekraftprocent	1.2.2.V
5	Bremser	bremsekraftprocent	driftsbremse	for lille / mindre end 50% af den krævede værdi	Omsyn	Farlig fejl	bremsekraftprocent	1.2.2.F
5	Bremser	bremselængde	driftsbremse	for lang	Omsyn	Væsentlig fejl	bremselængde ved 30 km/h	1.2.1.A.V
5	Bremser	bremserør	fastgørelse	utilstrækkelig risiko for beskadigelse	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.11.D.V
5	Bremser	bremserør	luft	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.11.B.V
5	Bremser	bremserør	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.11.C.V
5	Bremser	bremserør	-	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.11.C.V
5	Bremser	bremserør	fastgørelse	utilstrækkelig rør monteret forkert	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.11.D.M
5	Bremser	bremserør	hydraulik	utæt	Omsyn	Farlig fejl		1.1.11.B.F
5	Bremser	bremserør	længde	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.11.D.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
5	Bremseklive	bremseklive	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.14.B.V
5	Bremser	bremseklive	-	revnet	Omsyn	Farlig fejl		1.1.14.A.F
5	Bremser	bremseklive	bremseflade	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.14.B.V
5	Bremser	bremseklive	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Farlig fejl		1.1.14.A.F
5	Bremser	bremseklive	tykkelse	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl	tykkelse	1.1.14.A.V
5	Bremser	bremseklive	tykkelse	for lille fare for brud	Omsyn	Farlig fejl	tykkelse	1.1.14.A.F
5	Bremser	bremseklive	luft	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.12.C.V
5	Bremser	bremseklive	længde	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.12.B.M
5	Bremser	bremseklive	montering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.12.B.M
5	Bremser	bremseklive	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.12.B.V
5	Bremser	bremseklive	fastgørelse	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.12.B.V
5	Bremser	bremseklive	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.12.B.V
5	Bremser	bremseklive	forskrning	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.12.C.F
5	Bremser	bremseklive	hydraulik	utæt	Omsyn	Farlig fejl		1.1.12.C.F
5	Bremser	bremsetromle	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.14.B.V
5	Bremser	bremsetromle	-	hænger / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.14.A.V
5	Bremser	bremsetromle	-	opslidt	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.A.F
5	Bremser	bremsetromle	-	opslidt fare for brud	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.14.A.V
5	Bremser	bremsetromle	-	revnet	Omsyn	Farlig fejl		1.1.14.A.F
5	Bremser	bremsetromle	bremseflade	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.14.A.F
5	Bremser	bremsetromle	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Farlig fejl		1.1.14.B.V
5	Bremser	bremseventil	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.14.A.F
5	Bremser	bremseventil	-	defekt / funktionsueligheden påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.7.A.V
5	Bremser	bremseventil	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.7.A.F
5	Bremser	bremseventil	-	utæt / funktionsueligheden påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.7.A.F
5	Bremser	cylinder	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.A.V
5	Bremser	cylinder	-	defekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.A.F
5	Bremser	cylinder	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.C.V
5	Bremser	cylinder	-	ukorrekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.C.F
5	Bremser	cylinder	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.B.V
5	Bremser	cylinder	-	utæt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.B.F
5	Bremser	deceleration	driftsbremse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl	deceleration	1.2.2.V
5	Bremser	deceleration	driftsbremse	utilstrækkelig / mindre end 50% af den krævede virkning opnået	Omsyn	Farlig fejl	deceleration	1.2.2.F
5	Bremser	deceleration	parkeringsbremse	for lille	Omsyn	væsentlig fejl	deceleration	1.4.2.V
5	Bremser	deceleration	parkeringsbremse	for lille / under 50% af den krævede virkning opnået	Omsyn	Farlig fejl	deceleration	1.4.2.F
5	Bremser	EBS	mærkning	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.17.E.M
5	Bremser	el-stik	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.8.B.V
5	Bremser	el-stik	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.8.B.V
5	Bremser	fastholdeanordning	parkeringsbremse	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.6.D.V
5	Bremser	fjederbremse	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.A.V
5	Bremser	fjederbremse	-	defekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.A.F
5	Bremser	fjederbremse	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.B.V
5	Bremser	fjederbremse	-	utæt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.B.F
5	Bremser	forskel i bremsevirkning	driftsbremse	for stor > 30% - 50%	Omsyn	Væsentlig fejl	forskel i bremsevirkning	1.2.1.B.V
5	Bremser	forskel i bremsevirkning	driftsbremse	for stor > 50%	Omsyn	Farlig fejl	forskel i bremsevirkning	1.2.1.B.F

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
5	Bremser	forstærker	-	defekt / ikke virkningsløs	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.10.A.V
5	Bremser	forstærker	-	defekt / virkningsløs	Omsyn	Farlig fejl		1.1.10.A.F
5	Bremser	forstærker	-	utæt / ikke virkningsløs	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.10.A.V
5	Bremser	forstærker	-	utæt / virkningsløs	Omsyn	Farlig fejl		1.1.10.A.F
5	Bremser	forstærker	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.21.C.V
5	Bremser	funktionstid	driftsbremse	for lang	Omsyn	Væsentlig fejl	funktionstid	1.2.1.D.V
5	Bremser	hjulcyllinder	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.A.V
5	Bremser	hjulcyllinder	-	defekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.A.F
5	Bremser	hjulcyllinder	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.B.V
5	Bremser	hjulcyllinder	-	utæt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.B.F
5	Bremser	hjulcyllinder	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.C.V
5	Bremser	hjulcyllinder	fastgørelse	utilstrækkelig / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.C.F
5	Bremser	hovedcyllinder	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.10.B.V
5	Bremser	hovedcyllinder	-	defekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.10.B.F
5	Bremser	hovedcyllinder	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.10.B.V
5	Bremser	hovedcyllinder	-	utæt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.10.B.F
5	Bremser	hovedcyllinder	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.10.C.V
5	Bremser	hovedcyllinder	fastgørelse	utilstrækkelig / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.10.C.F
5	Bremser	justeringsanordning	driftsbremse	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.18.B.V
5	Bremser	justeringsanordning	parkeringsbremse	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.18.B.V
5	Bremser	kompressor	driftsbremse	utilstrækkelig / Utilstrækkeligt lufttryk/vakuum til at aktivere bremsen mindst fire gange, efter at alarmanordningen har givet signal (eller trykmåleren er uden for det sikre område).	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.3.A.V
5	Bremser	kompressor	driftsbremse	utilstrækkelig / Mindst to gange, efter at alarmanordningen har givet signal (eller trykmåleren er uden for det sikre område).	Omsyn	Farlig fejl		1.1.3.A.F
5	Bremser	manometer	driftsbremse	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.4.M
5	Bremser	manometer	driftsbremse	defekt / lavt tryk angives ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.4.V
5	Bremser	manometer	driftsbremse	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.4.V
5	Bremser	membran	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.A.V
5	Bremser	membran	-	defekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.A.F
5	Bremser	membran	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.B.V
5	Bremser	membran	-	utæt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.B.F
5	Bremser	membran	dimension	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.C.V
5	Bremser	membran	dimension	ukorrekt / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.C.F
5	Bremser	membran	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.C.V
5	Bremser	membran	fastgørelse	utilstrækkelig / bremsevirkning påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.C.F
5	Bremser	membran	hus	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.16.D.V
5	Bremser	membran	hus	tæret / kan forventes at revne	Omsyn	Farlig fejl		1.1.16.D.F
5	Bremser	pedal	belægning	opslidt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.C.V
5	Bremser	pedal	led/forbindelse	ikke sikret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.1.B.V
5	Bremser	pedal	skridsikker overflade	løs	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.C.V
5	Bremser	pedal	skridsikker overflade	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.C.V
5	Bremser	pedal	skridsikker overflade	opslidt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.C.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
5	Bremser	pedal	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.B.V
5	Bremser	pedal	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.B.V
5	Bremser	pedal	aktiveringskraft for stor	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		1.2.2.A.V
5	Bremser	pedal	frigang	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.A.V
5	Bremser	pedal	led//forbindelse	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.1.B.V
5	Bremser	pedal	slør	for lang	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.1.B.V
5	Bremser	pedal	vandring	fejlljusteret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.A.V
5	Bremser	påløbsanordning	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.23.V
5	Bremser	påløbsanordning	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.23.V
5	Bremser	påløbsanordning	dæmpning	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.23.V
5	Bremser	påløbsanordning	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.23.V
5	Bremser	påløbsanordning	påløbskraft	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.23.V
5	Bremser	påløbsanordning	påløbskraft	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.23.V
5	Bremser	påløbsanordning	sprængwire	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.6.D.V
5	Bremser	påløbsanordning	sprængwire	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.6.D.V
5	Bremser	retarder	funktion	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.5.B.V
5	Bremser	retarder	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.19.B.V
5	Bremser	retningsstabilitet	prøvekørsel	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.2.1.B.V
5	Bremser	skolepedal	-	defekt	Omsyn			
5	Bremser	skolepedal	montering	ukorrekt	Omsyn			
5	Bremser	skolepedal	vandring	for lang	Omsyn			
5	Bremser	slangekobling	-	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.8.A.M
5	Bremser	slangekobling	luft	utæt / for store utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.8.C.V
5	Bremser	slangekobling	luft	påvirkes	Omsyn	Farlig fejl		1.1.8.C.F
5	Bremser	slangekobling	-	defekt / funktionsueligheden påvirket	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.8.A.V
5	Bremser	slangekobling	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.8.D.V
5	Bremser	slangekobling	hydraulik	utæt	Omsyn	Farlig fejl		1.1.12.C.F
5	Bremser	stærkskærm	-	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.21.C.V
5	Bremser	stærkskærm	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.21.C.V
5	Bremser	stærkskærm	-	mangler	Omsyn			1.1.21.A.V
5	Bremser	svingning i bremsekraft	driftsbremse	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl	svingning i bremsekraft	1.2.1.E.V
5	Bremser	to-kreds	kontrollampe	fejldindikation	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.10.F.M
5	Bremser	to-kreds	kontrollampe	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.10.F.M
5	Bremser	to-kreds	kontrollampe	virker ikke	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.10.F.M
5	Bremser	to-kreds	opdeling	ukorrekt	Omsyn	Mindre fejl		1.1.21.D.V
5	Bremser	trykluftbeholder	driftsbremse	defekt / Beholder lettere beskadiget eller svagt tæret	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.9.A.M
5	Bremser	trykluftbeholder	parkeringsbremse	defekt / Beholder lettere beskadiget eller svagt tæret	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.9.A.M
5	Bremser	trykluftbeholder	aftappingsventil	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.9.B.V
5	Bremser	trykluftbeholder	driftsbremse	defekt / Beholder svært beskadiget, tæret eller utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.9.A.V
5	Bremser	trykluftbeholder	driftsbremse	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.9.C.V
5	Bremser	trykluftbeholder	driftsbremse	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.9.A.V
5	Bremser	trykluftbeholder	parkeringsbremse	defekt / Beholder svært beskadiget, tæret eller utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.9.A.V
5	Bremser	trykluftbeholder	parkeringsbremse	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.9.A.V
5	Bremser	trykluftbeholder	parkeringsbremse	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.A.V
5	Bremser	vandingsreserve	driftsbremse	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.2.A.V
5	Bremser	vibrationer	prøvekørsel	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		1.2.1.E.V
5	Bremser	væskebeholder	kontrollampe	fejldindikation	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.10.F.M

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
5	Bremser	væskebeholder	kontrollampe	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.10.F.M
5	Bremser	væskebeholder	kontrollampe	virker ikke	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.10.G.M
5	Bremser	væskebeholder	væskeniiveau	for lav / betydeligt under min. mærket	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.10.D.V
5	Bremser	væskebeholder	væskeniiveau	for lav / ingen bremsevæske synlig.	Omsyn	Førlig fejl		1.1.10.D.F
5	Bremser	væskebeholder	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		1.1.10.B.V
5	Bremser	væskebeholder	-	utæt/bremsevæskning påvirkes	Omsyn	Førlig fejl		1.1.10.B.F
5	Bremser	væskebeholder	væskeniiveau	for lav / under min. mærket	Bet. godkendt	Mindre fejl		1.1.10.D.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	afmærkningslygte	-	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	afmærkningslygte	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.4.1.B.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	afmærkningslygte	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	afmærkningsstrekant	-	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	afmærkningsstrekant	-	mangler	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	akkumulator	afskærmning	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		4.13.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	akkumulator	ventilation	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		4.13.E.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	akkumulator	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.13.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	antenne	placering	ukorrekt	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	-	defekt/ Glas defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	-	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	-	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	antal	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.3.B.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	lysstyrke	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	tilslutning	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	antal	for stor	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.B.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	farve	falmet	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.B.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	farve	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.3.B.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baglygte	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.1.C.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baklygte	antal	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		4.6.2.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baklygte	-	defekt/Glas defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.6.1.B.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baklygte	-	virker ikke	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.6.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	baklygte	tilslutning	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.6.2.B.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	-	defekt/ Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes).	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	-	Virker ikke/ Ved en enkelt lyskilde (lygte med kun én pære): for LED: færre end 2/3 virker.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	antal	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.3.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	farve	falmet	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.3.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	fastgørelse	utilstrækkelig/Meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	lysstyrke	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.3.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	-	defekt/Lettere defekt glas (det udsendte lys påvirkes ikke).	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.4.1.B.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	placering	virker ikke/ Lyskilde defekt (lygte med flere pærer) (arrangementer med flere LED- lyskilder: op til 1/3 virker ikke	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.4.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	antal	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleks mv.	blinklygte	blinkfrekvens	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.4.4.M

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	blinklygte	farve	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.3.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	blinklygte	fastgørelse	utilstrækkelig/Lygte ikke forsvarelig fastgørelse.	Bet. Godkendt	Mindre fejl		4.4.1.C.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	blinklygte	kontrolanordning	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.9.1.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	blinklygte	kontrolanordning	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.9.2.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	blinklygte	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.3.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	el-stik	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.10.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	el-stik	afbryder	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.10.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	el-stik	mærkning	mangler	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	el-stik	spænding	mangler	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	el-stik	tilslutning	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.10.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	el-stik	type	ukorrekt	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	-	defekt/ Lygte (parabol og glas) svært defekte eller mangler.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	-	fejlljusteret	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.2.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	-	virker ikke/ Ved enkelt lygte/lyskilde: (lygte med kun én pære) for LED: udsyn påvirkes i alvorlig grad.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	kontrollampe	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		4.9.1.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	lysstyrke	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	lysstyrke	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.3.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	lysbnning	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.B.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	tilslutning	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.1.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	-	defekt / Lygte (parabol og glas) lidt defekt. (Lysbillede ikke påvirket)	Bet. Godkendt	Mindre fejl		4.1.1.B.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	-	virker ikke/ Lygte/lyskilde defekt eller mangler (ved flere lygter/lyskilder (lygte med flere pærer): for LED: op til 1/3 virker ikke)	Bet. Godkendt	Mindre fejl		4.1.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	antal	for stor	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.1.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	farve	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	kontakt	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.1.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernlysligte	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernsyn	placering	ukorrekt	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	fjernsyn	tilslutning	ukorrekt	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	friskilt	-	defekt	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	friskilt	placering	ukorrekt	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	havariblink	-	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		4.4.2.V
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	havariblink	havariblink	virker ikke	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.9.1.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	hovedafbryder	kontrollampe	defekt	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	hovedafbryder	farlig gods (ADR)	mangler	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	hovedafbryder	farlig gods (ADR)	mangler	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	indvendig belysning	-	defekt	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	konturafmærkning	-	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	konturafmærkning	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.2.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	konturafmærkning	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.2.M
6	El-anlæg, lygter, refleksor mv.	kørelys	funktion	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.2.A.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	-	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	fastgørelse	utilstrækkelig/ Meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	fastgørelse	utilstrækkelig/ Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Bet. Godkendt	Mindre fejl		4.2.1.C.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	kørelyslygte	tilslutning	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.2.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	-	defekt/ Ledningsnet i stærkt forringet tilstand.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	-	defekt/ Ledningsnet i ekstremt forringet tilstand (rele- vante dele til bremses og styreapparat).	Omsyn	Farlig fejl		4.1.1.B.F
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	fastgørelse	utilstrækkelig/ a) Ledningsnet kan forventes at berøre varme dele, roterende dele eller stel, konektorer (forbindelse, tilslutning) kan forventes at blive afbrudt (relevante dele til bremses og styreapparat).	Omsyn	Farlig fejl		4.1.1.A.F
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	gummigennemføring	mangler/ a) Fastgørelsesdele sidder løst, berører skarpe kanter, konektorer kan forventes at blive afbrudt.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	sikring	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.3.D.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	sikring	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.3.D.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	-	defekt/ Ledningsnet i lettere forringet tilstand	Bet. Godkendt	Mindre fejl		4.1.1.B.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	farlig gods (ADR)	defekt	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	farlig gods (ADR)	mærkning mangler	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	ledningsnet	fastgørelse	utilstrækkelig/ a) Ledningsnet utilstrækkeligt eller uforsvarligt fastgjort.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.1.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	-	defekt/ Virker slet ikke.	Omsyn	Væsentlig fejl		7.7.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.7.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	-	ukorrekt/ c) Lydsignalet kan forventes at blive forevækslet med officielle sirener.	Omsyn	Væsentlig fejl		7.7.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	-	defekt/ a) Virker ikke korrekt.	Bet. godkendt	Mindre fejl		7.7.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	-	ukorrekt/ c) Ikke i overensstemmelse med kravene	Bet. Godkendt	Mindre fejl		7.7.C.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lydsignalapparat	kontakt	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		7.7.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lygtebom	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.B.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lygtebom	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.B.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lygtebom	tilslutning	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.B.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	lygteglas	malet/ med film	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	-	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	farve	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	fastgørelse	utilstrækkelig/ Meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	antal	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	antal	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	fastgørelse	utilstrækkelig/ Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.1.C.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	markeringslygte	lysstyrke	for lille	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	lysstyrke	virker ikke/ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde).	Omsyn	Væsentlig fejl		4.7.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	fæve	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.7.2.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	fastgørelse	utilstrækkelig/ Meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.7.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.7.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	-	virker ikke/ Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder).	Bet. Godkendt	Mindre fejl		4.7.1.B.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nummerpladelygte	fastgørelse	utilstrækkelig/ Lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.7.1.C.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	-	defekt/ Lygte (parabol og glas) svært defekte eller mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	-	fejlfjusteret	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.2.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	-	virker ikke/ Ved enkelt lygte/lyskilde: (lygte med kun én pære) for LED: udsyn påvirkes i alvorlig grad	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	antal	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	justeringssystem	defekt/ a) Anordning virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.5.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	justeringssystem	defekt/ b) Manuel anordning kan ikke betjenes fra førersædet.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.5.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	justeringssystem	defekt/ c) Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.5.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	kontakt	defekt/ b) Betjeningsanordnings funktion forringet	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.3.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	kontakt	defekt/ c) Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.3.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	lygtevasker	defekt/ For gasudladnings-lamper	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.6.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysgte	lys/mørkegrænse	ukorrekt/lygte, farve af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.2.A.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	lystyrke	for lille/lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	lysåbning	for lille/produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	-	defekt/ Lygte (parabol og glas) lidt defekt. (Lysbillede ikke påvirket)	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.1.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	-	virker ikke/Lygte/lyskilde defekt eller mangler (ved flere lygter/lyskilder (lygte med flere pærer): for LED: op til 1/3 virker ikke)	Bet. Godkendt	Mindre fejl		4.1.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	antal	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	farve	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	justeringssystem	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.5.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	kontakt	defekt/ a) Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene	Bet. Godkendt	Mindre fejl		4.1.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	lygtevasker	defekt/ Anordning virker ikke	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.1.6.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	lygtevasker	mangler/for gasudladningslygter	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.6.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	mærkning	ukorrekt/lygte, farve af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	placering	ukorrekt/lygte, farve af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	tilslutning	ukorrekt/afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	nærlysvygte	type	ukorrekt/lygte, farve af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.1.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	-	defekt/Glas defekt.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	-	defekt/lyskilde defekt.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	-	virker ikke/Lyskilde defekt.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	farve	ukorrekt/lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	lysstyrke	for lille/Rødt lys fremad eller hvidt lys bagud; stærkt reduceret lysstyrke.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.3.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	placering	ukorrekt/lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	-	mangler/Meget alvorlig risiko for at falde af	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	antal	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	antal	for stor	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	farve	ukorrekt/Rødt lys fremad eller hvidt lys bagud; stærkt reduceret lysstyrke.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.3.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	fastgørelse	utilstrækkelig/lygten ikke forsvarligt fastgjort.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.1.C.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	lysstyrke	for lille/lygte farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	tilslutning	ukorrekt/afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.2.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	-	mangler/manglende	Omsyn	Væsentlige		4.8.2.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	-	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.2.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	-	ukorrekt/Anordning, reflekteret farve eller position ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.2.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	fastgørelse	utilstrækkelig/refleks ikke forsvarligt fastgjort.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.1.B.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	placering	ukorrekt/Anordning, reflekteret farve eller position ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.2.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleksplanke	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.8.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleksplanke	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.8.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleksplanke	-	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleksplanke	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.8.2.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	reklameskilt	-	defekt	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	reklameskilt	placering	ukorrekt	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	farve	ukorrekt	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	-	defekt/Glas defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	-	defekt/lyskilde defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	farve	virker ikke/lyskilde defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	-	ukorrekt/lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	placering	ukorrekt/lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.2.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	antal	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	farve	ukorrekt/rødt lys fremad eller hvidt lys bagud; stærkt reduceret lysstyrke	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.3.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	sidemarkeringslygte	placering	ukorrekt/rødt lys fremad eller hvidt lys bagud; stærkt reduceret lysstyrke	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.3.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	startspærre	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.3.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	startspærre	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.3.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	-	defekt/stærkt defekt glas, indvirkning på lys	Omsyn	Væsentlig fejl		4.3.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	-	virker ikke/Ved enkelt lyskilde: for LED: færre ens 2/3 virker	Omsyn	Væsentlig fejl		4.3.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	fastgørelse	utilstrækkelig/Megget alvorlig risiko for at den falder af.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.3.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	lysgennemgang	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		4.3.3.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	-	defekt/lettere defekt glas, ingen indvirkning på lys	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.3.1.B.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	-	virker ikke/ lyskilde defekt (arrangementer med flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke)	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.3.1.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	-	virker ikke/ ingen lyskilde fungerer	Omsyn	Farlig fejl		4.3.1.A.F
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	antal	for lille	Omsyn	Væsentlig fejl		4.3.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	antal	for stor	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.3.3.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	farve	falmet	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.3.3.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	farve	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		4.3.3.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	fastgørelse	utilstrækkelig/lygte ikke forsvarligt fastgjort.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.3.1.C.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	lysstyrke	for lille/lygte farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.3.2.D.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	placering	ukorrekt/hvidt lys bagud; stærkt reduceret lysstyrke.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.3.3.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	stoplygte	placering	ukorrekt/lygte farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.3.3.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	søge/arbejdslygte	placering	defekt/ udsender/reflekteret rødt lys fremad eller hvidt lys bagud.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.12.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	søge/arbejdslygte	tilslutning	ukorrekt/lygtefunktion ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.12.B.M

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	søge/arbejdslygte	-	defekt/En lygte/refleksanordning monteret i strid med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.12.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	søge/arbejdslygte	tilslutning	Ukorrekt/Anat af forlygter, som virker samtidig gør, at den tilladte lysstyrke overskrides; udsender rødt lys fremad eller hvidt lys bagud.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.12.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tagelygte	-	defekt	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tagelygte	-	mangler	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tagelygte	dimension	ukorrekt	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tyverialarm	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.3.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tyverialarm	-	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		7.3.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tyverialarm	alarmperiode	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.3.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	-	defekt/stækt defekt glas, indvirkning på lys	Omsyn	Væsentlig fejl		4.5.1.B.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	-	fejlljusteret/afskæring/slinje højere end for nærlyslygter.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.5.2.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	-	virker ikke/ved en enkelt lyskilde/lygte med kun en pære)/for LED:færre end 2/3 virker.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.5.1.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	antal	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		4.5.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	fastgørelse	utilstrækkelig/Meget alvorlig risiko for, at de falder af eller blænder modkørende trafik.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.5.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	kontrollampe	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		4.9.1.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	lysstyrke	ukorrekt/for lille/lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.5.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	tilslutning	ukorrekt/afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.5.3.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	-	defekt/lettere defekt glas, ingen indvirkning på lys	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.5.1.BM
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	kontrollampe	virker ikke	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.9.1.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	placering	Ukorrekt/for lille/lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.5.4.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	tilslutning	ukorrekt/virker ikke.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.5.3.A.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	udrykningshorn	-	defekt	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	udrykningshorn	-	mangler	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	udrykningslygte	-	defekt	Bet. godkendt			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	udrykningslygte	-	mangler	Omsyn			
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	positionslygte	fastgørelse	utilstrækkelig/Meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.2.1.C.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	refleks	fastgørelse	Ukorrekt/Meget alvorlig risiko for, at den falder af.	Omsyn	Væsentlige		4.8.2.A.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	Kontrollampe	Virker ikke/for fjernlyslygte eller tågebaglygte.	Omsyn	Væsentlig fejl		4.9.1.V
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte		Fejljusteret/Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringslinje (afskæringslinje for lav).	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.5.2.A.M
6	El-anlæg, lygter, reflekser mv.	tågelygte	fastgørelse	Utilstrækkelig/lygte ikke forsvarlig fastgjort.	Bet. godkendt	Mindre fejl		4.5.1.C.M
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofbeholder	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.3.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofbeholder	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.3.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofbeholder	fastgørelse	utæt/brandfare	Omsyn	Farlig fejl		6.1.3.B.F.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofbeholder	rumindhold	utilstrækkelig/brandfare for stor	Omsyn	Farlig fejl		6.1.3.A.F.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofledning	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.3.C.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofledning	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.3.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofledning	-	utæt/brandfare	Omsyn	Farlig fejl		6.1.3.B.F.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofledning	fastgørelse	utilstrækkelig/brandfare	Omsyn	Farlig fejl		6.1.3.A.F.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofventil	sikring	utilstrækkelig	Omsyn	Farlig fejl		6.1.3.A.F.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofventil	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.3.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	brændstofventil	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.3.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	gaspedal/håndtag	funktion	ukorrekt	Bet. godkendt			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	gearvælger	funktion	ukorrekt	Bet. godkendt			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	installationsplade	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.0.E.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	installationsplade	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.0.E.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	installationsplade	ulæselig	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.0.E.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.0.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	-	fejlljusteret	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.0.A.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	hastighedsbegrænser	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.0.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	kobling	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.7.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	kobling	-	defekt/driftens sikkerhed påvirkes	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.7.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	koblingspedal/greb	funktion	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.7.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	kuliteindhold	forhøjet tomgang	for høj	Omsyn	Væsentlig fejl	kuliteindhold	8.2.1.2.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	kuliteindhold	tomgang	for høj	Omsyn	Væsentlig fejl	kuliteindhold	8.2.1.2.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	lambda-værdi	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl	lambda-værdi	8.2.1.2.C.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	luftfilter	støj	unødigt	Omsyn	Væsentlig fejl		8.1.1.B.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motor	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.8.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motor	fastgørelse	utilstrækkelig/vest eller brud for stor	Omsyn	Farlig fejl		6.1.8.F
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motor	oliespild	for stor	Omsyn	Farlig fejl		8.4.1.F.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motor	smøresystem	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		8.4.1.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motorbremse	-	mangler	Omsyn			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	motorbremse	funktion	ukorrekt	Omsyn			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	OBDD	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		8.2.1.2.D.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	OBDD	kontrollampe	fejldiagnostikation	Omsyn	Væsentlig fejl		8.2.1.2.D.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	OBDD	kontrollampe	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		8.2.1.2.D.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	opvarmingsanlæg	-	defekt	Bet. godkendt			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	opvarmingsanlæg	opvarmingsanlæg	utilstrækkelig	Bet. godkendt			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	opvarmingsanlæg	placering	ukorrekt	Bet. godkendt			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	opvarmingsanlæg	type	ukorrekt	Bet. godkendt			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	røg	unødigt	unødigt	Omsyn			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	røgtæthed	for høj	for høj	Omsyn	Væsentlig fejl	røgtæthed	8.2.2.A.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	røgtæthed	mærkning	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		Se pkt 8.2.2.B

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
7	Motor, støj, luftforurening mv.	røglæthed	inmærkning	ulæselig	Bet. godkendt	Mindre fejl		
7	Motor, støj, luftforurening mv.	støj	-	unødig	Omsyn	Væsentlig fejl		Se pkt 8.2.2.2.B
7	Motor, støj, luftforurening mv.	støjniveau	-	for høj	Omsyn	Væsentlig fejl	støj	8.1.1.A.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	transmission	afskærming	utilstrækkelig	Bet. godkendt			8.1.1.A.V.
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningsystem	-	ulæst	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.2.A.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningsystem	-	ulæst/påvirker emissionsmåling	Omsyn	Væsentlig fejl		8.2.1.1.B.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningsystem	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.2.A.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningsystem	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		8.2.1.1.A.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningsystem	afskærming	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.3.E.F
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningsystem	farlig gods (ADR)	ukorrekt	Omsyn			
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningsystem	godkendelse	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.2.A.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningsystem	partikelfilter	kan frakobles	Omsyn	Væsentlig fejl		8.2.2.1.A.V
7	Motor, støj, luftforurening mv.	udstødningsystem	udmunding	ukorrekt	Bet. godkendt			
8	Bærende elementer	aksel	-	deformeret	Omsyn	Farlig fejl		5.1.1.A.F
8	Bærende elementer	aksel	bæreevne	utilstrækkelig	Omsyn			
8	Bærende elementer	aksel	fastgørelse	utilstrækkelig/Utilstrækkelig fastgørelse	Omsyn	Væsentlig fejl		5.1.1.B.V
8	Bærende elementer	aksel	fastgørelse	til køretøjet	Omsyn	Farlig fejl		5.1.1.B.F
8	Bærende elementer	aksel	fastgørelse	utilstrækkelig/Stabiliteten forringes; funktionsduelighed påvirkes. For stor bevægelse i.f.h.t. anordninger.	Omsyn	Farlig fejl		
8	Bærende elementer	aksel	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.1.1.C.V
8	Bærende elementer	aksel	zone A	tæret	Omsyn	Farlig fejl		5.1.1.A.F
8	Bærende elementer	bagagerumsbund	zone C, 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagagerumsbund	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	bagagerumsbund	zone B	tæret/For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagagerumsbund	zone B	tæret/dele er ikke tilstrækkeligt solide	Omsyn	Farlig fejl		6.1.1.C.F
8	Bærende elementer	bagagerumsbund	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagagerumsklap	zone D	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	bagbro	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V.
8	Bærende elementer	bagbro	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V.
8	Bærende elementer	bagbro	bøsning	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	bagbro	fastgørelse	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagbro	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagbro	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	bagbro	zone B	tæret/For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagbro	zone B	tæret/dele er ikke tilstrækkeligt solide	Omsyn	Farlig fejl		6.1.1.C.F
8	Bærende elementer	bagpanel	zone C, 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagpanel	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	bagpanel	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagpanel	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagvange	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	bagvange	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	bagvange	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	bagvange	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagvange	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bagle	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.1.1.B.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
8	Bærende elementer	bogje	fastgørelse	utilstrækkelig/Stabiliteten forringes, funktionsuelighed påvirkes. For stor bevægelse i forhold til anordningerne.	Omsyn	Farlig fejl		5.1.1.B.F
8	Bærende elementer	bogje	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	bogje	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bund	zone C, 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bund	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	bund	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bund	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsofhæng	manchet	defekt/ Støvhætte mangler eller har brud.	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.B.V
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsofhæng	sikring	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsofhæng	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsofhæng	manchet	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		5.3.4.B.M
8	Bærende elementer	bærekugle i baghjulsofhæng	montering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsofhæng	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsofhæng	manchet	defekt/ Støvhætte mangler eller har brud.	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.B.V
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsofhæng	sikring	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsofhæng	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsofhæng	manchet	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		5.3.4.B.M
8	Bærende elementer	bærekugle i forhjulsofhæng	montering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	bøjsning i baghjulsofhæng	-	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	bøjsning i baghjulsofhæng	slør	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	bøjsning i baghjulsofhæng	-	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	bøjsning i baghjulsofhæng	slør	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	bøjsning i forhjulsofhæng	-	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	chassisramme	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	chassisramme	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	chassisramme	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	chassisramme	-	tæret/For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	chassisramme	-	tæret/dele er ikke tilstrækkeligt solide	Omsyn	Farlig fejl		6.1.1.C.F
8	Bærende elementer	chassisramme	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	chassisramme	samlings	løs	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	chassisramme	zone B	tæret/For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	chassisramme	zone B	tæret/dele er ikke tilstrækkeligt solide	Omsyn	Farlig fejl		6.1.1.C.F
8	Bærende elementer	dæk	hastighedsangivelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.A.V
8	Bærende elementer	dæk	mønsterdybde	utilstrækkelig/dækkets slidindikator bliver synlig (dæk slidt ned til slidindikator)	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.E.V
8	Bærende elementer	dæk	mønsterdybde	utilstrækkelig/Dæk mønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene (dækmønster under slidmål)	Omsyn	Farlig fejl		5.2.3.E.F
8	Bærende elementer	dæk	støjmærkning	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.A.V
8	Bærende elementer	dæk	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.C.V
8	Bærende elementer	dæk	-	beskadiget	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.D.V
8	Bærende elementer	dæk	bæreevne	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.A.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
8	Bærende elementer	dæk	bæreevne	utilstrækkelig/.eks. Svarer belastningsevnen ikke til det faktiske akseltryk, eller der er monteret dæk med klausul om, at dækket er uegnet til brug på motor køretøjer	Omsyn	Farlig fejl		5.2.3.A.F
8	Bærende elementer	dæk	dimension	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.A.V
8	Bærende elementer	dæk	montering	ukorrekt	Bet. godkendt			
8	Bærende elementer	dæk - Tempo 100	gyldighedsdato	udløbet	Omsyn			Ny version 11
8	Bærende elementer	dæk - Tempo 100	hastighedsangivelse	utilstrækkelig	Omsyn			
8	Bærende elementer	dæk - Tempo 100	montering	ukorrekt	Omsyn			
8	Bærende elementer	dækbredde	-	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.A.V
8	Bærende elementer	dæmkreds	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.A.V
8	Bærende elementer	dæktryksovervågning (TPMS)	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.H.V
8	Bærende elementer	dæktryksovervågning (TPMS)	kontrollampe	melder fejl	Bet. godkendt	Mindre fejl		5.2.3.H.M
8	Bærende elementer	dæktryksovervågning (TPMS)	kontrollampe	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.3.H.V
8	Bærende elementer	dør	zone D	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	dør-/rudestolpe	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.B.V
8	Bærende elementer	dør-/rudestolpe	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	dør-/rudestolpe	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	fjeder	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.B.V
8	Bærende elementer	fjeder	-	knækket	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.B.V
8	Bærende elementer	fjeder	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.D.V
8	Bærende elementer	fjeder	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.A.V
8	Bærende elementer	fjeder	forstærkning	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.D.V
8	Bærende elementer	fjeder	slid	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.B.V
8	Bærende elementer	fjeder	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.D.V
8	Bærende elementer	fjederben	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.B.V
8	Bærende elementer	fjederben	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	fjederben	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	fjederben	topleje	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	fjederben	zone A	tæret/komponent med beskadigelse eller kraftig tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.B.V
8	Bærende elementer	fjederben	zone A	tæret/komponentens stabilitet påvirkes, eller komponenten har brud	Omsyn	Farlig fejl		5.3.3.B.F
8	Bærende elementer	fjederbolt/bøsning	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	fjederbolt/bøsning	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	fjederkonsol	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	fjederkonsol	-	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	fjederkonsol	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	fjederkonsol	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	fjederkonsol	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	fjederkonsol	zone A	tæret/For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	fjederkonsol	zone A	tæret/dele er ikke tilstrækkeligt solide	Omsyn	Farlig fejl		6.1.1.C.F
8	Bærende elementer	forbro	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	forbro	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	forbro	bøsning	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	forbro	fastgørelse	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	forbro	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
8	Bærende elementer	forbro	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	forbro	zone B	tæret/For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	forbro	zone B	tæret/dele er ikke tilstrækkeligt solide	Omsyn	Farlig fejl		6.1.1.C.F
8	Bærende elementer	forpanel	zone C, 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	forpanel	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	forpanel	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	forpanel	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	forvange	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	forvange	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	forvange	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	forvange	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	forvange	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	forhjulm	zone D	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	fælg	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Farlig fejl		5.2.2.C.F
8	Bærende elementer	fælg	-	defekt/Et hvert brud eller enhver svejsedefekt	Omsyn	Farlig fejl		5.2.2.A.F
8	Bærende elementer	fælg	diameter	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.2.D.V
8	Bærende elementer	fælg	indpresningsdybde	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.2.D.V
8	Bærende elementer	fælgbredde	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.2.D.V
8	Bærende elementer	førerhus	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.2.A.V
8	Bærende elementer	hjulbolt/møtrik	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.1.A.V
8	Bærende elementer	hjulbolt/møtrik	-	mangler/eller løs i en sådan grad, at trafikikkerheden påvirkes i alvorlig grad	Omsyn	Farlig fejl		5.2.1.A.F
8	Bærende elementer	hjulbolt/møtrik	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.1.A.V
8	Bærende elementer	hjulbolt/møtrik	afskærmning	utilstrækkelig	Bet. godkendt			
8	Bærende elementer	hjuleger	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.2.D.V
8	Bærende elementer	hjuleger	-	defekt/Et hvert brud eller enhver svejsedefekt	Omsyn	Farlig fejl		5.2.2.A.F
8	Bærende elementer	hjuleger	-	mangler	Omsyn	Farlig fejl		5.2.2.A.F
8	Bærende elementer	hjulleje	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.1.3.A.V
8	Bærende elementer	hjulleje	-	defekt/Revningsstabilitet påvirkes; fare for sammenbrud	Omsyn	Farlig fejl		5.1.3.A.F
8	Bærende elementer	hjulleje	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.1.3.A.V
8	Bærende elementer	hjulleje	støj	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.1.3.A.V
8	Bærende elementer	højperamme	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	højperamme	-	defekt/Et alvorligt brud eller deformation af en side eller travers	Omsyn	Farlig fejl		6.1.1.A.F
8	Bærende elementer	højperamme	-	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	højperamme	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	hovedbolt	befæstigelse	tæret/komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug)	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.6.A.V
8	Bærende elementer	hovedbolt	befæstigelse	tæret/komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug)	Omsyn	Farlig fejl		6.1.6.A.F
8	Bærende elementer	hydraulisk affjedring	-	defekt	Omsyn			
8	Bærende elementer	hydraulisk affjedring	utæt	utæt	Omsyn			
8	Bærende elementer	hydraulisk affjedring	funktion	ukorrekt	Omsyn			
8	Bærende elementer	inderpanel	zone C, 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
8	Bærende elementer	Inderpanel	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	Inderpanel	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	Inderpanel	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	Inderskærm	zone C, 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	Inderskærm	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	Inderskærm	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	Inderskærm	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	Inderskærm	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	Karrosseri	zone C, 20-50 mm	tæret	omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.C.V
8	Bærende elementer	Karrosseri	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.B.V
8	Bærende elementer	Karrosseri	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.C.V
8	Bærende elementer	Karrosseri	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.C.V
8	Bærende elementer	Krængningsstabilisator	manchet	defekt/støvhætte mangler eller har brud	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.B.V
8	Bærende elementer	Krængningsstabilisator	-	knækket	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.B.V
8	Bærende elementer	Krængningsstabilisator	bøsning	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	Krængningsstabilisator	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.A.V
8	Bærende elementer	Krængningsstabilisator	forbindelser	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.B.V
8	Bærende elementer	Krængningsstabilisator	manchet	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		5.3.4.B.M
8	Bærende elementer	lad	-	tæret	omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	Luftaffjedring	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.5.C.V
8	Bærende elementer	Luftaffjedring	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.5.B.V
8	Bærende elementer	Luftaffjedring	-	defekt/systemets funktionsduelighed påvirkes i alvorlig grad	Omsyn	Farlig fejl		5.3.5.B.F
8	Bærende elementer	Luftaffjedring	-	fejlljusteret	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.5.B.V
8	Bærende elementer	Luftaffjedring	bælg	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.5.B.V
8	Bærende elementer	Luftaffjedring	bælg	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.5.B.V
8	Bærende elementer	Luftaffjedring	bælg	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.5.C.V
8	Bærende elementer	platformramme	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	sidepanel	zone C, 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	sidepanel	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.B.V
8	Bærende elementer	sidepanel	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	sidepanel	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	sikringsbånd/sikringswire	-	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.B.V
8	Bærende elementer	sikringsbånd/sikringswire	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.B.V
8	Bærende elementer	sikringsbånd/sikringswire	mangler	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.1.B.V
8	Bærende elementer	skærm	zone C, 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	skærm	zone D	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	skærm	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	skærm	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.B.V
8	Bærende elementer	skærm	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.B.V
8	Bærende elementer	skærm	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
8	Bærende elementer	sporvidde	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.2.2.D.V
8	Bærende elementer	stel	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	stel	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	stel	-	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	stel	reparation	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	styrearm/stang	zone A	tæret/komponent med beskadigelse eller kraftig tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.B.V
8	Bærende elementer	styrearm/stang	zone A	tæret/komponentens stabilitet påvirkes, eller komponenten har brud	Omsyn	Farlig fejl		5.3.3.B.F

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
8	Bærende elementer	styrebolt	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		5.1.2.B.V
8	Bærende elementer	styrebolt	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.1.2.B.V
8	Bærende elementer	støddæmper	-	utæt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.2.B.V
8	Bærende elementer	støddæmper	virkning	svag	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.2.B.V
8	Bærende elementer	støddæmper	virkning	uens	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.2.B.V
8	Bærende elementer	støddæmper	-	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.2.B.V
8	Bærende elementer	støddæmper	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt	Mindre fejl		5.3.2.A.M
8	Bærende elementer	støddæmper	fastgørelse	utilstrækkelig/sliddet løst (f.eks. Ingen forbindelse til enten chassis eller aksel)	Bet. godkendt	Mindre fejl		5.3.2.A.M
8	Bærende elementer	støddæmper - Tempo 100	-	virker ikke	Omsyn			
8	Bærende elementer	støddæmper - Tempo 100	-	utæt	Omsyn			
8	Bærende elementer	støddæmper - Tempo 100	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn			
8	Bærende elementer	støddæmper - Tempo 100	virkning	svag	Omsyn			
8	Bærende elementer	støddæmper/konsol	virkning	uens	Omsyn			
8	Bærende elementer	støddæmper/konsol	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	støddæmper/konsol	reparation	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	støddæmper/konsol	zone B	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	støddæmper/konsol - Tempo 100	-	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	støddæmper/konsol - Tempo 100	-	revnet	Omsyn			
8	Bærende elementer	støddæmper/konsol - Tempo 100	-	deformeret	Omsyn			
8	Bærende elementer	støddæmper/konsol - Tempo 100	-	tæret	Omsyn			
8	Bærende elementer	stødpude	-	defekt	Bet. godkendt			
8	Bærende elementer	stødpude	-	mangler	Bet. godkendt			
8	Bærende elementer	stødpude	konsol	tæret	Omsyn			
8	Bærende elementer	svingarm i baghjulsophæng	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.B.V
8	Bærende elementer	svingarm i baghjulsophæng	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	svingarm i baghjulsophæng	slør	for stor	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.4.A.V
8	Bærende elementer	svingarm i baghjulsophæng	zone A	tæret/komponent med beskadigelse eller kraftig tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.B.V
8	Bærende elementer	svingarm i baghjulsophæng	zone A	tæret/komponentens stabilitet påvirkes, eller komponenten har brud	Omsyn	Farlig fejl		5.3.3.B.F
8	Bærende elementer	svingarm i forhjulsophæng	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.B.V
8	Bærende elementer	svingarm i forhjulsophæng	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.A.V
8	Bærende elementer	svingarm i forhjulsophæng	zone A	tæret/komponent med beskadigelse eller kraftig tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		5.3.3.B.V
8	Bærende elementer	svingarm i forhjulsophæng	zone A	tæret/komponentens stabilitet påvirkes, eller komponenten har brud	Omsyn	Farlig fejl		5.3.3.B.F
8	Bærende elementer	tilkoblingsanordning	-	tæret/hvis den ikke er i brug	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.6.A.V
8	Bærende elementer	tilkoblingsanordning	-	tæret/hvis den er i brug	Omsyn	Farlig fejl		6.1.6.A.F
8	Bærende elementer	tilkoblingsanordning	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.6.A.V
8	Bærende elementer	torpedoplade	zone C, 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	torpedoplade	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	torpedoplade	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	torpedoplade	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	travers	zone C (ikke bund), 20-50 mm	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	travers	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	travers	-	revnet	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.A.V
8	Bærende elementer	travers	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.B.V
8	Bærende elementer	travers	zone B	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	travers	zone C	tæret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
8	Bærende elementer	træktravers	-	træret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.1.C.V
8	Bærende elementer	underkøringsbeskyttelse	-	træret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.A.V
8	Bærende elementer	underkøringsbeskyttelse	-	træret/ kan forventes at falde af el. mangler	Omsyn	Farlig fejl		6.1.4.A.F
8	Bærende elementer	vingemøtrik	udragende dele	unødlig	Bet. godkendt			
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	dimension	utilstrækkelig	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	adskillelse	styrke	utilstrækkelig	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	dimension	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	fastgørelse	utilstrækkelig/ Løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt.	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	fastgørelse	utilstrækkelig/ Dele kan forventes at falde af; funktions-uelighed påvirkes i høj grad.	Omsyn	Farlig fejl		6.1.4.A.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	bagkofanger (underkøringsbeskyttelse)	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	containerlås	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	containerlås	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	dør	skarpe kanter	unødlig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.1.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	dørhængsel	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.3.C.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	dørhængsel	-	defekt	Bet. godkendt	Mindre		6.2.3.C.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	dørlås	-	defekt/ Dør vil ikke åbne eller lukke korrekt.	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.3.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	dørlås	-	defekt/ Døre, hængsler, låse eller dørstolper mangler eller sidder løst.	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.3.C.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	skarpe kanter	til fare	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	styrke	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	-	deformeret	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	dimension	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	fastgørelse	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	fastgørelse	utilstrækkelig/ Løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt.	Omsyn	Væsentlig fejl		6.1.4.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	fastgørelse	utilstrækkelig/ Dele kan forventes at falde af; funktions-uelighed påvirkes i høj grad.	Omsyn	Farlig fejl		6.1.4.A.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	forkofanger (underkøringsbeskyttelse)	reparation	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	fronthjelm	lås	defekt	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	fronthjelm	sikring	defekt	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	fronthjelm	skarpe kanter	til fare	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.B.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
9	Karosseri, opbygning mv.	førerhus	lås	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.2.2.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	føreværn	-	defekt	Bet. godkendt			
9	Karosseri, opbygning mv.	føreværn	-	mangler	Bet. godkendt			
9	Karosseri, opbygning mv.	føreværn	mærkning	defekt	Bet. godkendt			
9	Karosseri, opbygning mv.	føreværn	mærkning	mangler	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	hejsemekanisme	-	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.B.V
9	Karosseri, opbygning mv.	hejsemekanisme	udformning	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	hovedbolt	befæstigelse	revnet/komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Omsyn			
9	Karosseri, opbygning mv.	hovedbolt	befæstigelse	revnet/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.A.F
9	Karosseri, opbygning mv.	hovedbolt	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.C.V
9	Karosseri, opbygning mv.	hovedbolt	fastgørelse	utilstrækkelig/ Enhver løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.C.F
9	Karosseri, opbygning mv.	hovedbolt	placering	ukorrekt	Omsyn			
9	Karosseri, opbygning mv.	hovedbolt	slid	for stor/ For kraftigt slid i komponent. (F.eks. hvis fabrikant ikke har fastsat slidmål/tolerance	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.B.V
9	Karosseri, opbygning mv.	hovedbolt	slid	for stor/ Overskrider opslidningsgrænse.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.B.F
9	Karosseri, opbygning mv.	karrosseri	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		6.2.1.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	karrosseri	udragende dele	til fare	Omsyn	Væsentlige		6.2.1.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	knaelssystem	-	defekt	Omsyn	Væsentlige		5.3.5.B.V
9	Karosseri, opbygning mv.	knaelssystem	funktion	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		5.3.5.B.V
9	Karosseri, opbygning mv.	koblingsøje	-	defekt/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	koblingsøje	-	defekt/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.A.F
9	Karosseri, opbygning mv.	koblingsøje	slid	for stor/ For kraftigt slid i komponent. (F.eks. hvis fabrikant ikke har fastsat slidmål/tolerance	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.B.V
9	Karosseri, opbygning mv.	koblingsøje	slid	for stor/ Overskrider opslidningsgrænse.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.B.F
9	Karosseri, opbygning mv.	kuglekobling	-	defekt/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	kuglekobling	-	defekt/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.A.F
9	Karosseri, opbygning mv.	kuglekobling	-	deformeret	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	kuglekobling	aftagelig, nøgle	mangler	Genfremstilling			
9	Karosseri, opbygning mv.	kuglekobling	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.C.V
9	Karosseri, opbygning mv.	kuglekobling	fastgørelse	utilstrækkelig/ Enhver løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.C.F
9	Karosseri, opbygning mv.	kuglekobling	lås	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.D.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	placering	ukorrekt	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	slør	for stor/ For kraftigt slid i komponent. (f.eks. hvis fabrikant ikke har fastsat slidmål/tolerance)	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	slør	for stor/ Overskrider opslidningsgrænse.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.B.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	stabiliseringsystem	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.D.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	aftagelig	defekt/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	aftagelig	defekt/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.A.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	kuglekobling	aftagelig	mangler	Genfremsstilling			
9	Karrosseri, opbygning mv.	kølefigur	udformning	til fare/ Monterede dele kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes.	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.8.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	kølefigur	udformning	til fare/ Andet tilbehør eller udstyr ikke i overensstemmelse med kravene1	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.8.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	-	defekt	Omsyn	Væsentlige		9.1.1.1.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	bæreevne	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		9.1.1.1.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	funktion	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		9.1.1.1.C.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	indikator	mangler	Omsyn	Væsentlige		9.1.1.3.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	indikator	virker ikke	Omsyn	Væsentlige		9.1.1.3.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	kørestolslift/rampe	mærkning	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre		9.1.2.3.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	lad	anbringelse	ukorrekt	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	lad	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		6.1.1.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	lad	skarpe kanter	til fare	Omsyn	Væsentlige		6.2.1.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	lad	fastgørelse	bolt løs	Omsyn	Væsentlige		6.1.1.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	ladbeslag	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	ladbeslag	-	mangler	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	ladbeslag	-	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	ladfjemspring	-	defekt	Bet. godkendt			
9	Karrosseri, opbygning mv.	læsebagsmæk	-	for stor	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	læsekran	fastgørelse	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	læsekran	befæstigelse	bolt løs	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	læsekran	montering	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	løftbar etage	lås	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.9.2.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	løftbar etage	udformning	defekt	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	løftplatform	udformning	ukorrekt	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	navigationssystem	-	defekt	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	navigationssystem	-	mangler	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	navigationssystem	-	utilstrækkelig	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	mærkning	mangler	Omsyn	Væsentlige		9.1.2.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	-	defekt	Omsyn	Væsentlige		9.1.2.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	adgang	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		9.1.2.D.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	antal	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		9.1.2.D.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	betjeningsvejledning	mangler	Bet. godkendt	Mindre		9.1.2.D.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	nødudgang	dimension	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		9.1.2.A.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
9	Karrosseri, opbygning mv.	nøddugang	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		9.1.2.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	nøddugang	værktøj	mangler	Bet. godkendt	Mindre		9.1.2.C.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	-	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	dimension	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.H.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.C.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.G.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	sid	for stor/ For kraftigt sid i komponent. (f.eks. hvis fabrikant ikke har fastsat slidmål/tolerance)	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	sid	for stor/ Overskrider opslidningsgrænse	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.B.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	stabiliseringsanordning	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.D.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	påhængsvognskobling	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.G.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	rampe	udformning	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	reklameskilt	anbringelse	til fare/ Monterede dele kan forventes at forvoldte personskader; driftens sikkerhed påvirkes	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	reklameskilt	udformning	til fare/ Monterede dele kan forventes at forvoldte personskader; driftens sikkerhed påvirkes	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	reklameskilt	anbringelse	til fare/ Andet tilbehør eller udstyr ikke i overensstem- melse med kravene	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	reklameskilt	udformning	til fare/ Andet tilbehør eller udstyr ikke i overensstem- melse med kravene	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	safarigtter	-	ikke tilladt	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	safarigtter	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	safarigtter	skarpe kanter	til fare	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	-	løs	Omsyn	Væsentlige		6.1.4.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	-	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.4.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	-	mangler	Omsyn	Væsentlige		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	dimension	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sideafskærmning	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sidevogn	fastgørelse	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.4.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sidevogn	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	skillevæg	-	defekt	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	skillevæg	styrke	utilstrækkelig	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	skillevæg	udformning	ukorrekt	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	skarpe kanter	unødlig	Omsyn	Væsentlige		6.2.10.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	-	mangler	Bet. godkendt	Mindre		6.2.10.A.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	-	utilstrækkelig	Bet. godkendt	Mindre		6.2.10.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	dimension	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre		6.2.10.C.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	fastgørelse	utilstrækkelig	Bet. godkendt	Mindre		6.2.10.A.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	skærm	skarpe kanter	til fare	Omsyn	Væsentlige		6.2.10.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	fastgørelse	bolt løs	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.C.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	-	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	fastgørelse	utilstrækkelig/ Fastgørelse defekt.	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.C.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	fastgørelse	utilstrækkelig/ Enhver løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.C.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	sikring	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.D.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	slid	for stor/ For kraftigt slid i komponent. (f.eks. hvis fabrikant ikke har fastsat slidmål/tolerance	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	slid	for stor/ Overskrider opslidningsgrænse.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.B.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	sættevognsskammel	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.G.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	tagreklameskilt	placering	ukorrekt/ Andet tilbehør eller udstyr ikke i overensstemmelse med kravene	Bet. godkendt	Mindre		6.2.9.B.M
9	Karrosseri, opbygning mv.	tagreklameskilt	placering	ukorrekt/ Monterede dele kan forventes at forvoldte personskader; driftens sikkerhed påvirkes	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	-	defekt/ Et alvorlig brud på eller deformation af en side eller travers	Omsyn	Farlige fejl		6.1.1.A.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	-	defekt/ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers	Omsyn	Væsentlige		6.1.1.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	-	revnet/ Et alvorlig brud på eller deformation af en side eller travers	Omsyn	Farlige fejl		6.1.3.A.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	-	revnet/ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers	Omsyn	Væsentlige		6.1.3.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Farlige fejl		6.1.3.A.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	fastgørelse	bolt løst	Omsyn	Væsentlige		6.1.1.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	tank	anbringelse	ukorrekt	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	-	deformere/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.A.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	-	deformere/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	fastgørelse	utilstrækkelig/ Fastgørelse defekt.	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.C.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	fastgørelse	utilstrækkelig/ Enhver løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.C.F
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	montering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.G.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	tilkoblingsanordning	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.G.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	tippelad	-	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.A.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	trinbræt	udformning	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.2.8.B.V
9	Karrosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	-	deformere/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
9	Karosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	-	deformere/Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.A.F
9	Karosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	-	revnet/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	-	revnet/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.A.F
9	Karosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	led/forbindelse	opsidt/ For kraftigt slid i komponent. (f.eks. hvis fabrikant ikke har fastsat slidmål/tolerance	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.B.V
9	Karosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	led/forbindelse	opsidt/ Overskrider opslidningsgrænse.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.B.F
9	Karosseri, opbygning mv.	trækstang/triangel	lås	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.D.V
9	Karosseri, opbygning mv.	træktravers	-	defekt/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	træktravers	-	defekt/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.A.F
9	Karosseri, opbygning mv.	træktravers	-	deformere/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug).	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	træktravers	-	deformere/ Komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug).	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.A.F
9	Karosseri, opbygning mv.	træktravers	fastgørelse	utilstrækkelig/ Fastgørelse defekt.	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.C.V
9	Karosseri, opbygning mv.	træktravers	fastgørelse	utilstrækkelig/ Enhver løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af.	Omsyn	Farlige fejl		6.1.6.C.F
9	Karosseri, opbygning mv.	træktravers	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlige		6.1.6.G.V
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	adgang	utilstrækkelig/ Ikke i overensstemmelse med kravene	Bet. godkendt	Mindre		9.1.1.E.M
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	adgang	utilstrækkelig/ Dørens bredde er utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		9.1.1.E.V
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	antal	utilstrækkelig	Omsyn			
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	betjeningsvejledning	mangler	Bet. godkendt	Mindre		9.9.A.M
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	dimension	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		9.1.1.E.V
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	nødbetjening	defekt	Omsyn	Væsentlige		9.1.2.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	nødbetjening	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlige		9.1.2.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	overvågning	defekt	Bet. godkendt	Mindre		9.1.1.E.M
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	overvågning	mangler	Bet. godkendt	Mindre		9.1.1.F.M
9	Karosseri, opbygning mv.	udstigningsdør	placering	ukorrekt	Omsyn			
9	Karosseri, opbygning mv.	vandforsyning	-	defekt	Omsyn			
9	Karosseri, opbygning mv.	vandforsyning	-	mangler	Omsyn			
9	Karosseri, opbygning mv.	vandforsyning	kapacitet	utilstrækkelig	Omsyn			
9	Karosseri, opbygning mv.	veksellad	låsenumrering	defekt	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	veksellad	låsenumrering	mangler	Omsyn	Væsentlige		6.2.9.A.V
9	Karosseri, opbygning mv.	ventilation	-	mangler	Omsyn			

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	kapacitet	utilstrækkelig	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	overvågning	defekt	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	overvågning	mangler	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	overvågning	utilstrækkelig	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	ventilation	åbning	utilstrækkelig	Omsyn			
9	Karrosseri, opbygning mv.	vognkasse	udformning	ukorrekt	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.5.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	kontrollampe	fejlindektion	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.6.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	kontrollampe	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.6.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	kontrollampe	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.6.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	airbag	mærkning	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		6.2.9.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	bagagehylde	ende lukning	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	bagagehylde	skridsikker overflade	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	dørbetjening	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		9.1.1.E.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	eftersyn	overskredet < 1 måned	Omsyn	Væsentlig fejl		7.9.D.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.9.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	eftersyn	overskredet > 1 måned	Omsyn	Væsentlig fejl		7.9.D.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	mærkning	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.9.D.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	mærkning	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.9.F.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fartskriver	plombering	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.9.C.F.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fordhvil	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.12.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fordhvil	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.12.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	fordhvil	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.12.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		3.5.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	-	defekt/mangler væske, dyse indstilling	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.5.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	-	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		3.4.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		3.4.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	-	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		3.4.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	vikerblad	defekt/mangler eller tydeligvis defekt. Udsynet væsentlig forringet	Omsyn	Væsentlig fejl		3.4.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	vikerblad	for lille/mangler eller tydeligvis defekt. Udsynet væsentlig forringet	Omsyn	Væsentlig fejl		3.4.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	vikerfelt	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		3.4.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	vikerblad	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.4.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	forrudevasker	vikerblad	for lille	Bet. godkendt			3.4.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	-	defekt/virker ikke, svært beskadiget, sidder løst eller er utilstrækkeligt fastgjort	Omsyn	Væsentlig fejl		3.3.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	afdragningsanordning	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.6.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	eftergivelighed	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		3.3.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	-	defekt/lettere beskadiget eller løst	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.3.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		3.3.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	afdragningsanordning	virker ikke	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.6.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	indstilling	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.1.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	placering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		3.3.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	førerspejl	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		3.3.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	defekt	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.8.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	belysning	virker ikke	Omsyn	Væsentlig fejl		7.8.C.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.8.A.V.

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode/nummer
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	hastighedsangivelse	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		7.8.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	hastighedsmåler	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		7.8.A.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.2.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	-	utilstrækkelig/hvis påbudt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.2.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	mærkning	ukorrekt/hvis påbudt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.2.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	placering	ukorrekt/hvis påbudt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.2.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	-	utilstrækkelig	Bet. godkendt	Mindre fejl		7.2.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	mærkning	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		7.2.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	ildslukker	placering	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		7.2.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	-	defekt	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	-	mangler	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	mærkning	mangler	Bet. godkendt			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	opslag	mangler	Bet. godkendt			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kontrolapparat	plombering	defekt	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsbeslag	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsbeslag	mærkning	mangler	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsdør	dimension	utilstrækkelig	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsdør	-	mangler	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	kørestolsplads	-	utilstrækkelig	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	nakkestøtte	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	nakkestøtte	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	nakkestøtte	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	nakkestøtte	styrke	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	mærkning	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.2.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	streamer	ikke tilladt	Omsyn	Væsentlig fejl		3.2.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	type	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.2.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		3.2.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	kontrol ikke mulig	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	afdugningsanordning	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.6.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	afdugningsanordning	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.6.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	lysgennemgang	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		3.2.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	rude	soffilterfilm	ikke tilladt	Omsyn	Væsentlig fejl		3.2.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	-	defekt/feks dårlig oprulning	Bet. godkendt	Mindre fejl		7.1.2.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	-	defekt/regn på snit eller overbelastning	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.2.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.2.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	funktion	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.2.E.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	montering	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.2.C.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	mærkning	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.2.C.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	mærkning	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.2.C.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sikkerhedssele	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.1.2.C.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	synsfelt	faste genstande	ukorrekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.1.M.
				reduceret udsyn/uden for området, der rengøres af forrudeviskere				
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	synsfelt	løse genstande	reduceret udsyn/uden for området, der rengøres af forrudeviskere	Bet. godkendt	Mindre fejl		3.1.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	synsfelt	faste genstande	reduceret udsyn/udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige	Omsyn	Væsentlig fejl		3.1.V.

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	synsfelt	løse genstande	reduceret udsyn/udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige	Omsyn	Væsentlig fejl		3.1.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	synsfelt i lastbil	løse genstande	reduceret udsyn/udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige. "For lastbil N2 og N3 gælder, at samtlige eftermonterede genstande (uanset lysgennemgang), der tager selv en mindre del af det direkte udsyn gennem højre siderude(-r) eller den del af forruden, der ligger til højre for bilens midterakse skal vurderes som en væsentlig fejl. Fastmonteret P-skive kan dog være anbragt nederst til højre på forruden og Maut OBU (On Board Unit) nederst og cirka i midten af forruden".	Omsyn	Væsentlig fejl		3.1.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	-	defekt/struktur	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.5.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	-	defekt/løst sæde	Omsyn	Farlig fejl		6.2.5.A.F.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	antal	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.6.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	fastgørelse	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.6.A.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	fastgørelse	utilstrækkelig/forsæde	Omsyn	Farlig fejl		6.2.5.B.F.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	håndbøjle	defekt	Bet. godkendt	Mindre fejl		6.2.9.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	håndbøjle	mangler	Bet. godkendt	Mindre fejl		6.2.9.B.M.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	sæde	styrke	utilstrækkelig	Omsyn	Væsentlig fejl		6.2.9.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	taxameter	-	defekt	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	taxameter	funktion	ukorrekt	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	taxameter	plombering	defekt	Omsyn			
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	tyverisikring	-	defekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.3.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	tyverisikring	-	mangler	Omsyn	Væsentlig fejl		7.3.B.V.
10	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	tyverisikring	type	ukorrekt	Omsyn	Væsentlig fejl		7.3.B.V.
11	Dokumentation	airconditionanlæg	GWP-værdi	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	anmeldelsesblanket	personoplysninger	mangler	Bet. godkendt			
11	Dokumentation	blokvogn	attest	mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	bremse/koblingsmateriale	dokumentation mangler	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	bremser	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	bremser	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	chassis/karrosseri	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	chassis/karrosseri	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	CoC-dokument	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	CoC-dokument	udløbet	mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	CoC-dokument	udløbet	mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	dataerklæring	udløbet	ikke nyeste version	Omsyn			
11	Dokumentation	dataerklæring	udløbet	mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	dataerklæring	udløbet	ukorrekt	Genfremstilling			
11	Dokumentation	dyrtransport	attest	mangler	Omsyn			

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
11	Dokumentation	dæk/fælg	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	dæk/fælg	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	færligt gods	attest	mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	fjeder	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	fjeder	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	flammehaestighed	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	flere udførelser	attest	mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	forgaffel	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	forgaffel	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	front- og sidekollision	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	godkendelsesrklæring	-	mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	godkendelsesrklæring	-	ukorrekt	Omsyn			
11	Dokumentation	hjulophæng	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	hjulophæng	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	koblingsattest	-	mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	koblingsvægte	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	kollisionssikring	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	kontrolapparat	attest	mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	kontrolapparat	attest	udløbet	Genfremstilling			
11	Dokumentation	kørestolsfastgørelse	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	motor	chiptuning	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	motor	chiptuning	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	motor	effekt	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	motor	effekt	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	motor	egnethed	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	motor	egnethed	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	motor	luftforurening	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	motor	luftforurening	dokumentation utilstrækkelig	Genfremstilling			
11	Dokumentation	motor	støj	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	motor	støj	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	Motorcykel, svingarm i baghjulsophæng	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	Motorcykel, svingarm i baghjulsophæng	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	nakkestøtte	-	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	opbygning	-	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	opbygning	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	partikelfilter	-	mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	partikelfilter	-	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	rat	-	utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	rat	-	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	retarder	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	retarder	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	retarder	-	dokumentation utilstrækkelig	Genfremstilling			
11	Dokumentation	safarigitter	-	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	seleforankring	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	sidevogn	tilkobling	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	sidevogn	tilkobling	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	skolepedal	-	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	skolepedal	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	startspærre	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	stel	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	stel	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	steinummer	-	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	steinummer	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			

Nr.	Gruppe beskrivelse	Område	Omfang	Afgørelse	Synsresultat	Vurdering	Målekrav	Direktivets fejlkode nummer
11	Dokumentation	styrapparat	konstruktive ændringer	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	styrapparat	konstruktive ændringer	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	styretøjsmål	attest	mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	sædefastgørelse	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	taxameter	attest	mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	taxameter	attest	udløbet	Genfremstilling			
11	Dokumentation	taxi	bevilling	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	Tempo 100	-	mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	Tempo 100	-	utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	tidligere registrering	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	tidligere registrering	-	dokumentation utilstrækkelig	Genfremstilling			
11	Dokumentation	tilkoblingsanordning	-	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	tilkoblingsanordning	-	dokumentation utilstrækkelig	Omsyn			
11	Dokumentation	tophastighed	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	tyngdepunkthøjde	-	dokumentation mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	typegodkendelse	-	mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	typegodkendelse	-	ukorrekt	Genfremstilling			
11	Dokumentation	tyverisikring	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	underkøringsbeskyttelse	-	dokumentation mangler	Genfremstilling			
11	Dokumentation	vægtseddel	-	mangler	Omsyn			
11	Dokumentation	vægtseddel	-	udløbet	Genfremstilling			
11	Dokumentation	vægtseddel	-	ukorrekt	Genfremstilling			